

MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE OPTECH

CODIGOS

201401130043 (Negra)
201401130044 (Azul)
201401130045 (Roja)

DESCRIPCIÓN:

Máscara de diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como ácidos, quemaduras y abrasión. Casco provisto con filtro automático de oscurecimiento solar. Incluye un arnés de cabeza de regulable especial (arriba y abajo). La Máscara contiene celdas de alto rendimiento. Los filtros auto-oscurer de UV/IR de rendimiento ultra, brinda una completa protección para los ojos del usuario y contra las radiaciones durante todo el proceso de la soldadura, incluso en lugares muy iluminados.

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad.
Sistema de protección visual secundaria.
Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86" x 1.69").
Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm o (4.33" x 3.54").
Visor automático con celdas fotosensibles.
Posee celdas solares, no requieren baterías.
Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
Regulador graduado, sensibilidad ajustable control 9-13.
Protección UV/RI, hasta DIN 16 todo el tiempo.
Resistencia al impacto
Aislamiento eléctrico.
Máscara y arnés permiten regulable de forma gravitacional.
Selección de función: soldadura o perforación.
Dimensiones de empaque: 32 x 22,5cm.
Peso neto: 435 gramos.
Color: Negro, Azul y Rojas

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico/Industria en General.



MODO DE USO:

Revise los lentes de la cubierta frontal de la máscara para verificar que ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro. Además, revise los lentes de cubierta externa e interna y el cuadro de retención de lentes frontal. Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de daños por uso anterior. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplazada inmediatamente antes de ser usada de nuevo para evitar lesiones severas a los usuarios. Ajuste la banda de la cabeza de manera tal que la máscara esté sellada lo más bajo posible respecto de la cabeza y cerca de su rostro. Acomode el ángulo de esta en la posición baja, hasta encontrar la posición perfecta para desarrollar su actividad.

ATENCIÓN:

Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes. La Máscara Steelpro Optech no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos proyectado a gran velocidad. No realice ninguna modificación del filtro ni de la máscara, las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo y el usuario quedará expuesto de sufrir lesiones y daños. No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o componentes de la máscara. Use la máscara sólo en las siguientes temperaturas: -5° C a +55° C (23° F a 131° F). Temperatura de resguardo: -20° C a + 70° C (-4° F a 158° F). Proteja el filtro de la máscara de líquidos y suciedades. No utilice soluciones de limpieza demasiado fuertes. Evite golpes en la máscara, esto podría dañar el producto.

CERTIFICACIONES:

ANSI Z87.1/ EN 176,379 / Nch.1562,1563